Werks-Kalibrierungen: Die Kalibrierung erfolgt in Anlehnung an die DKD-Richtlinie 6.1 und beinhaltet das Anfahren der Messpunkte im Aufwärts- und Abwärtsgang, Ausstellung eines Werks-Kalibrierscheines mit Darstellung der Werte in tabellarischer und grafischer Form und das Anbringen einer Prüfplakette mit Datum der Kalibrierung am Gerät.
DAkkS-Kalibrierungen: Die Kalibrierung erfolgt nach der DKD-Richtlinie 6.1, Ausstellung eines DAkkS-Kalibrierscheines mit Darstellung der Werte in tabellarischer und grafischer Form, Anbringung einer Kalibriermarke mit Datum der Kalibrierung.

Artikel-Nummer: Z E R T - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] - [ ]

Werks-Zertifikat	W R K
DAkkS-Zertifikat	D K D
Güteklasse > 0,6	1 0
Güteklasse <= 0,6 | > = 0,1	0 6
Güteklasse < 0,1	0 0
Bereich -15…-250 mbar	9 2 5 0
Bereich -1…0 bar	0 0 0 0
Bereich -1…700 bar	9 7 0 0
Bereich 0,3…700 bar	0 7 0 0
Bereich >700…1600 bar	1 6 0 0
Bereich >1600…2500 bar	2 5 0 0
Bereich >2500…4000 bar	4 0 0 0
Manometer (analog) / Druckschreiber - ein Bereich	M
Doppelmanometer - zwei gleiche Bereiche	A
Digital-Manometer	D
Digital-Manometer mit elektrischem Ausgang	E
Druckmessumformer	U

OPTIONEN:

Ohne (keine Optionen)	X
Öl- und fettfrei (nur Bereiche <= 600 bar), für Sauerstoff	S
Absolutdruck	A
Kalibrierung mit Luft > 16 bar (max. 150 bar)	L
Öl- und fettfrei (<= 600 bar) für Sauerstoff **und** Absolutdruck	F
Öl- und fettfrei (<= 600 bar f. Sauerstoff **und** Kalibrierung mit Luft >16 bar (max. 150 bar)	K
Öl- und fettfrei (<=600 bar) **und** Absolutdruck **und** Kalibrierung mit Luft (>16<150 bar)	D

Beispiel 1: *Werks-Kalibrierschein für ein Rohrfeder-Manometer Kl. 1,0 Messbereich 0 - 100 bar (keine Optionen)*
Artikel-Nr. = **ZERT-WRK-10-0700-M-X**

Beispiel 2: *DAkkS-Kalibrierschein für ein Digital-Manometer (ohne elektr. Ausgang) Kl. 0,05 Messbereich 0 - 4 bar absolut*
Artikel-Nr. = **ZERT-DKD-00-0700-D-A**